

Sekací a vrtací kladivo / CZ Fúró- és vésőkalapács / HU
Sekacia a vŕtacie kladivo / SK Meiβel- und Bohrhammer / DE



CE

Původní návod k použití
Preklad pôvodného návodu na použitie
Az eredeti használati utasítás fordítása
Übersetzung der ursprünglichen Bedienungsanleitung

Úvod

Vážený zákazníku,
děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol® zakoupením tohoto výrobku.
Výrobek byl podroben testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské unie.
S jakýmkoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:
www.extol.cz info@madalbal.cz
Tel.: +420 577 599 777
Výrobce: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika
Datum vydání: 13. 3. 2018

I. Charakteristika – účel použití

PROFISSIONÁLNÍ KLADIVA EXTOL® INDUSTRIAL 8790101, 8790100, 8790200

JSOU URČENA PRO:

- a) sekací práce do betonu, cihel, kamene a asfaltu
(např. pro drážkování nebo vyskávání otvorů). S použitím příslušných nástrojů také k odsekávání obkladaček, dlažby, omítky, stavebního lepidla apod.).
- b) k vykružování otvorů do zdíva s použitím vykružováků do zdíva
- c) k vrtání s příklepem do zdíva, betonu, kamene

✓ SDS max systém upnutí nástroje (kladivo Extol® Industrial 8790200 má SDS plus systém)	✓ Funkce AUTO STOP při nadmerném opotřebení uhlíkových kartáčů pro ochranu motoru			
✓ Režim vrtání s příklepem a sekáním	✓ Ergonomická rukojet a soft grip (pogumovaná rukojet) pro příjemnější držení			
✓ Volitelné otáčky/příklep v rozsahu 1-6	✓ Bezpečnostní prodlužová spojka (SAFETY CLUTCH) tlumi reakční ráz přenášený na obsluhu při zablokování vrtáku			
✓ Konstantní otáčky při zatížení	✓ LED kontrolka pro výměnné opotřebení uhlíkových kartáčů			
✓ Zámek sekáče pro 12 poloh drží sekáč	✓ LED kontrolka signalizace přítomného napětí v kladivu			
✓ Antivibracní systém (AVC) v hlavní rukojeti (odpružení hlavní rukojeti)	✓ Snadno ovladatelný provozní spínač			
✓ Nízké vibrace a hlučnost s velikou energií příklepu	✓ Otočná přední rukojet v rozsahu 360°			

II. Technické údaje

Objednávací číslo	8790101	8790100	8790200
Příkon	1350 W	1100 W	1020 W
Síla úderu	2-14 J	1-9 J	1-7 J
Max. Ø vrtáku	48 mm	32 mm	30 mm
Max. Ø vykružování do zdíva	120 mm	90 mm	90 mm
Optimální Ø vrtání do betonu	22-40 mm	16-28 mm	12-22 mm
Počet příklepů min ⁻¹	1900-3000	2000-4200	1950-4100
Otáčky bez zatížení min ⁻¹	250-500	300-720	300-720
Uchycení nástroje	SDS max	SDS max	SDS plus
Napájecí napětí/frekvence	220-240V~50 Hz	220-240V~50 Hz	220-240V~50 Hz
Akustický tlak L _p (A); nejistota K ± 3 dB(A)			
• vrtání s příklepem	94,00 dB(A)	89,36 dB(A)	86,36 dB(A)
• sekání	96,44 dB(A)	96,34 dB(A)	93,18 dB(A)
Akustický výkon L _w (A); nejistota K ± 3 dB(A)			
• vrtání s příklepem	94,00 dB(A)	89,36 dB(A)	86,36 dB(A)
• sekání	96,44 dB(A)	96,34 dB(A)	93,18 dB(A)
Garantovaný akustický výkon	105	105	104
Hladina vibrací a _h ,H _D ; nejistota K ± 1,5 m/s ²			
• na hlavní rukojeti	12,61	11,15	10,34
• na přední rukojeti (součet tří os)	6,844	8,097	7,546
Hladina vibrací a _{h,Cheq} ; nejistota K ± 1,5 m/s ²			
(součet tří os)	14,80	13,06	12,57
8,495	7,173	7,157	
Hmotnost bez kabelu	7,4 kg	6,0 kg	5,7 kg
Krytí	IP 20	IP 20	IP 20
Třída ochrany-dvojitá izolace	ano	ano	ano

Tabulka 1

- Deklarovaná souhrnná hodnota vibrací a deklarovaná hodnota emise hluku se změřila v souladu se standardní zkoušební metodou a smí se použít pro porovnání jednoho nářadí s jiným. Deklarovaná souhrnná hodnota vibrací a deklarovaná hodnota emise hluku se smí také použít k předběžnému stanovení expozice.
- Je nutné určit bezpečnostní měření k ochraně obsluhující osoby, která jsou založena na zhodnocení expozice ve skutečných podmínkách používání (počítat se všemi částeči pracovního cyklu, jako je čas, po který je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno kromě času spuštění).
- Hladina akustického tlaku a výkonu přesahuje hodnotu 85 dB(A), proto při práci s kladivem používejte certifikovanou a dostačující ochranu sluchu.

⚠️ VÝSTRAHA

- Emise vibrací a hluku během skutečného používání nářadí se může lišit od deklarovaných hodnot v závislosti na způsobu, jakým se nářadí používá, zejména jaký se opracovává druh obrobku.

III. Součásti a ovládací prvky

⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Součásti a ovládací prvky jsou popsány na modelu kladiva Extol® Industrial 8790200. Ostatní modely mají shodné ovládací prvky, liší se jen drobně designem a velikostí.



Obr. 1



Obr. 1

IV. Před uvedením do provozu

⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Před použitím náradí si přečtěte celý návod k použití. Návod nechte přiloženy u výrobku, aby se s ním mohla obsluha kdykoli seznámit. Pokud náradí komukoli půjčujete, přikládejte k němu i tento návod k použití. Zamezte znehodnocení a poškození tohoto návodu.

- Před jakýmkoli nastavováním, seřizováním, údržbou kladiva, výměnou/vkládáním nástroje, odpojte přívodní kabel ze zásuvky el. napětí.


INSTALACE PŘÍDAVNÉ RUKOJETI

⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Nikdy nepoužívejte kladivo bez nainstalované přídavné rukojeti. Ztráta kontroly nad náradím může způsobit zranění.

- Otáčením rukojeti povolte objímku a nasadte ji do drážek na krku kladiva (viz. obr.1).

- Rukojet před zajištěním natočte do takové polohy, aby mohlo být kladivo během práce pevně, bezpečně a pohodlně drženo, viz obr.2. (pouze ilustrační obrázek).



VOLBA/VLOŽENÍ/VYJMUTÍ PRACOVNÍHO NÁSTROJE

1. Zvolte pro danou činnost vhodný pracovní nářadí.

- Pro daný druh prováděné činnosti je nutné zvolit vhodný nářadí, neboť od toho se odvíjí výsledek a efektivita práce.

⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Používejte pouze ostré nářadí v bezvadném stavu. Tupé nářadí snižuje efektivitu práce, přetěžuje nářadí a zvyšuje spotřebu el. proudu.

- Například pro odsekávání dřáždic použijte plochý sekáč, k prosakávání otvorů, k odstranění spárovací hmoty a tvorbě drážek použijte špicatý sekáč, k vysekávání kabelových žlábků použijte žlábkový sekáč (není součástí dodávky) apod.


- Pro vrtání do zdí a kamene musí být zvolený k tomu určený vrták.

- K tvorbě otvorů do zdí použijte vykružovák do zdíva.

Úchyt nářadí SDS plus a SDS max je univerzální a do této kladiv lze uchytit sekáče i jiných výrobků.

2. SDS stopku nástroje důkladně očistěte textilí, případně osušte a přiměřeně namaďte vaselinou, viz obr. 3.

- Stopka, na které je náenos stavebního prachu, kamínků apod. poškozuje SDS úchyt nástroje.



Obr. 3

3. Zkontrolujte, zda není poškozeno okolí otvoru pro zasunutí stopky nástroje do upínací hlavy nástroje.

• V případě poškození by se mohly dostat mechanické částice do upínacího mechanizmu, což by mohlo upínací systém poškodit.


4. Do upínací hlavy kladiva zasuňte pracovní nástroj (obr. 4)

4a) Sílačte SDS upínací hlavu.

4b) Nástroj s SDS stopkou za přítlač k přiložte k hlavě a pootačejte jím, dokud se nástroj nezasune do drážek SDS upínací hlavy.

4c) Nástrój do hlavy zasuňte až nadoraz a pak hlavu uvolněte.


4d) Táhem rukou za nástroj se přesvědčte, zda je pevně uchycen v upínacím systému.



Obr. 4

1. Povolte šroub (obr.1, pozice 4) na rukojeti a do otvoru zasuňte hloubkový doraz.

2. Hloubkovým dorazem nastavte požadovanou hloubku otvoru (obr. 5) a doraz poté zajistěte utažením křídlové matice.



Obr. 5

⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Pro zašroubování šroubu pro upnutí hloubkového dorazu je nutná přítomnost matky zasunuté v horní části rukojeti.

KONTROLA MNOŽSTVÍ VAZELÍNY VE SKŘÍNI

- Před uvedením kladiva do chodu zkонтrolujte množství maziva (vazelíny) ve skříni. Ve skříni musí být dostatečné množství vazeliny (mechanika musí být pokryta přiměřeným množstvím vazeliny).

⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Nedostatečné množství maziva ve skříni způsobí její poškození. Zajistěte, aby se do skříni nedostaly kaminky, stavební prach a další nečistoty, které by ji poškodily.

- 1. Hexovým klíčem odstraňte kryt pro aplikaci maziva do skříni (obr.1, pozice 3) a zkонтrolujte množství maziva ve skříni.

- Mazivo by mělo být ve skříni přiměřeně tolik, aby mechanické části byly ponorený do vazeliny.
V případě potřeby do klikové skříni doplňte vazelinu ze zásobní nádobky dodávané s kladivem.
Nepoužívejte žádnou náhradu za strojní vazelinu, např. tekuté rostlinné nebo motorové oleje, medicinální vazelinu. K tomuto účelu musí být použita pouze originální, případně jiná strojní vazelina.

NASTAVENÍ SEKÁČE DO 1 Z 12 POLOH

- Pro nastavení sekáče do 1 z 12 poloh přepněte přepínač režimu práce (obr.1, pozice 2) do polohy symbolu sekáče na téle kladiva a sekák otočte do požadované polohy - sekák však bude po zaerování zajištěn v nejbližší možné poloze, tj. v 1 z 12. Následně přepněte přepínač režimu práce do polohy sekáče a rukou sekáčem pootočte, aby došlo k jeho zamíčení v nejbližší možné poloze.



INSTALACE HLOUBKOVÉHO DORAZU

- Pro potřebu odměření hloubky vrtaného/vykuřovávaného otvoru je možné do otvoru rukojeti před jejím zasunutím hloubkový doraz a nastavit jej na potřebnou hloubku vrtu.

Vzdálenost mezi koncem dorazu a koncem vrtáku je vymezena hloubka vrtaného otvoru, viz obr.5.

- 2. Kryt našroubujte řádně zpět a dobře dotáhněte. Kryt musí dobré těsnit, aby se do skříni nedostaly kaminky atd. při sekání/vrtání.

VYJMUTÍ NÁSTROJE Z SDS UPÍNACÍ HLAVY

- Sílačte SDS plus hlavu a vložený nástroj z hlavy vyjměte. Poté upínací hlavu uvolněte.

NASTAVENÍ REŽINU PRÁCE

- Přepínač režimu práce přetočte do pozice symbolu kladiva pro režim sekání nebo symbolu kladiva a vrtáku pro režim vrtání s příklepem. Přetočení přepínače musí předcházet stisknutí odjistovacího tlačítka na přepínači. Pokud je přepínač přetočen do správné pozice nastavení pracovního režimu, tak dojde k zavaknutí přepínače a vyskočení odjistovacího tlačítka na přepínači.



Obr. 6

⚠️ VÝSTRAHA

- Přenastavení režimu práce nikdy neprovádějte za chodu náradí! Režim práce lze přenastavovat pouze při uvolněném provozním spínači a pokud se upínací hlava neotáčí.

V. Regulace otáček/zapnutí/vypnutí

⚠️ VÝSTRAHA

- Před použitím kladiva zkонтrolujte pevné upvenění všech součástí a zkontrolujte, zda nějaká část přístroje jako např. bezpečnostní ochranné prvky nejsou poškozeny, či špatně nainstalovány či zde nechybí na svém místě. Rovněž zkонтrolujte, zda není poškozena izolace přívodního kabelu. Za poškození se považuje i zpuchřelá izolace. Přístroj s poškozenými nebo chybějícími částmi nepoužívejte a zajistěte jeho opravu či nahradu v autorizovaném servisu značky Extol® - viz kapitola Servis a údržba nebo webová stránky v úvodě návodu.

1. Před zapojením přívodního kabelu do zásuvky s el. napětím zkonzolujte, zda hodnota napětí v zásuvce odpovídá hodnotě uvedené na štítku na náradí. Náradí lze používat v rozsahu napětí 220-240 V~50 Hz.

2. Koncovku přívodního kabelu zasuňte do zásuvky el. proudu. Přítomnost napětí v kladivu je signifikována rozsvícením horní LED kontrolky.

3. Regulačním kolečkem (obr.1, pozice 10) nastavte otáčky. Nejnižší otáčky jsou na stupni 1 a nejvyšší na stupni 6. Správně nastavené otáčky jsou důležité pro efektivitu a kvalitu provedené práce. Nejprve nastavte nižší otáčky a poté lze otáčky případně zvýšit.

4. Náradí uveďte do chodu stisknutím provozního spínače (obr.1, pozice 8).

POZNÁMKA:

- Kladiva mají funkci soft start s pozvolným náběhem otáček, což zvyšuje bezpečnost při práci (snížení případných reakčních rázů) a menší startovací proud.


VYPNUTÍ

- Pro vypnutí uvolněte provozní spínač.

VI. Způsob práce

- Při práci používejte certifikované osobní ochranné pomůcky s dostatečnou úrovní ochrany, zejména ochranu sluchu, zraku a dýchací masku pro ochranu dýchacích cest před prachem, dálé vhodné rukavice. Informujte se v obchodě s osobními ochrannými prostředky.
- Před započetím práce se přesvědčte, zda v sekánci/vrtaném materiálu nejsou přítomna rozvodná vedení např. elektriny, vody, plynu, páry apod., neboť poškozením těchto vedení může dojít k úrazu, výbuchu a dalším hmotným škodám. Pro zjištění těchto vedení použijte kvalitní detektor kovů a elektriny. V případě, že k rozvodným vedením existuje výkresová dokumentace, porovnejte její umístění s výkresovou dokumentací.

- Kladivo držte pevně oběma rukama na úchopových plochách hlavní a přídavné rukojeti při stabilním a pevném postoji těla, viz obr. 7. Kladiva mají silný záběr a může tak dojít k narušení stability obsluhy. Také tento způsob držení nářadí na pláštových rukojetech snižuje riziko úrazu el. proudem při zásahu skrytého el. vedení.



Obr. 7

- Připadá-li to v úvahu, obrobek zajistěte např. svírkou nebo ve svéráku, aby se během práce nemohl vymrštít a způsobit tak případné zranění.

SEKÁNÍ

- Princip sekání je založen na postupném rozrušování materiálu působením úderů a zanořováním klínu sekáče, proto je nutné dražkování a záblakování provádět postupně po vrstvách.

VRTÁNÍ

- Při dlouhodobějším vrtání do dlaždic a betonu, kdy dochází k silnému zahřívání vrtáku, je možné vrták ošetřit před vrtáním chladiči emulzí nastríkáním ve spreji.

VIII. Všeobecné bezpečnostní pokyny

A VÝSTRAHA!

Je nutno přečíst všechny bezpečnostní pokyny, návod k používání, obrázky a předpisy dodané s tímto nářadím. Neodržení všech těchto pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru a/nebo k vážnému zranění osob.

Veškeré pokyny a návod k používání se musí uschovat, aby bylo možné do nich později nahlédnout. Výrazem „elektrické nářadí“ ve všech dále uvedených výstražných pokynech je myšleno elektrické nářadí napájené (pohyblivým přívodem) ze sítě, nebo elektrické nářadí napájené z baterií (bez pohyblivého přívodu).

1) BEZPEČNOST PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ

- a) Pracoviště je nutné udržovat v čistotě a dobře osvětlené. Nepořádek a tmavé prostory vybírají příčinou nehod.

- b) Elektrické nářadí se nesmí používat v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. V elektrickém nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výparы.

- c) Při používání elektrického nářadí je nutno zamezit přístupu dětí a dalších osob. Bude-li obsluha využívána, může ztratit kontrolu nad prováděnou činností.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- a) Vidlice pohyblivého přívodu elektrického nářadí musí odpovídat sítové zásuvce. Vidlice se nesmí nikdy jakýmkoliv způsobem upravovat. S nářadím, které má ochranné spojení se zemí, se nesmí používat žádné zásuvkové adaptéry. Vidlice, které nejsou znehozeny úpravami, a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- b) Obsluha se nesmí tělem dotýkat uzemněných předmětů, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojeno se zemí.

- c) Elektrické nářadí se nesmí vystavovat dešti, vlnkám nebo mokru. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvyšuje se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

3) BEZPEČNOST OSOB

- d) Pohyblivý přívod se nesmí používat k jiným účelům. Elektrické nářadí se nesmí nosit nebo tahat za přívod, ani se nesmí tahem za přívod odpojovat vidlice ze zásuvky. Přívod je nutné chránit před horkem, mastnotou, ostrými hranami nebo pohyblivými částmi. Poškozené nebo zamotané přívody zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- e) Je-li elektrické nářadí používáno venku, musí se použít prodlužovací přívod vhodný pro venkovní použití. Používání prodlužovacího přívodu pro venkovní použití omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- f) Používá-li se elektrické nářadí ve vlněkých prostorách, je nutné používat napájení chráněné proudovým chráničem (RCD). Používání RCD omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pojem „proudový chránič (RCD)“ může být nahrazen pojmem „hlavní jistící obvodu (GFCI)“ nebo „jistící unikajícího proudu (ELCB)“.

4) BEZPEČNOST OSOB

- a) Při používání elektrického nářadí musí být obsluha pozorná, musí se věnovat tomu, co právě dělá, a musí se soustředit a střízlivě uvažovat. Elektrické nářadí se nesmí používat, je-li obsluha unavená nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvílková nepozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob.

- b) Používat osobní ochranné pracovní prostředky. Vždy používat ochranu očí. Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdá pokryvka hlavy nebo ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, snižují nebezpečí poranění osob.

- c) Je nutno vyuvarovat se neúmyslnému spuštění stroje. Je nutno se ujistit, že je spínač před zapojením vidlice do zásuvky a/nebo při připojování bateriové soupravy, zvedáním či přenášením nářadí v poloze vypnuto. Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo zapojení vidlice nářadí se zapnutým spinacem může být příčinou nehod.

- d) Před zapnutím nářadí je nutno odstranit všechny seřizovací nástroje nebo klíče.

Seřizovací nástroj nebo klíč, který zůstane připevněn k otáčející se části elektrického náradí, může být příčinou poranění osob.

e) **Obsluha musí pracovat jen tam, kam bezpečné dosáhne.** Obsluha musí vždy udržovat stabilní postoj a rovnováhu. To umožní lepší kontrolu nad elektrickým náradím v nepředvídaných situacích.

f) **Oblekat se vhodným způsobem.** Nenosit volné oděvy ani šperky. Obsluha musí dbát, aby měla vlasy a oděv dostatečně daleko od pohyblivých částí. Volné oděvy, šperky a dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícimi se částmi.

g) **Jsou-li k dispozici prostředky pro připojení zařízení k odsávání a sátru prachu, je nutno zajistit, aby se taková zařízení připojila a správně používaly.** Použití tétoho zařízení může omezit nebezpečí způsobená vznikajícím prachem.

h) **Obsluha nesmí dopusťit, aby se kvůli rutině, která vychází z častého používání náradí, stala samolibou, a začala ignorovat zásady bezpečnosti náradí.** Neopatrná činnost může ve zlomku vteřiny způsobit závažné poranění.

4) POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO NÁRADÍ

a) **Elektrické náradí se nesmí přetěžovat.** Je nutné používat správné elektrické náradí, které je určené pro prováděnou práci. Správné elektrické náradí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.

b) **Nesmí se používat elektrické náradí, které nelze zapnout a vypnout spínačem.** Jakožkoliv elektrické náradí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.

c) **Před jakýmkoliv seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uskladněním elektrického náradí je nutno vytáhnout vidlice ze síťové zásuvky a/nebo odejmout bateriovou soupravu z elektrického náradí, je-li odnímatelná.** Tato preventivní bezpečnostní opatření omezuje nebezpečí nahradilého spuštění elektrického náradí.

d) **Nepoužívané elektrické náradí je nutno skladovat mimo dosah dětí a nesmí se dovolit osobám, které nebyly seznámeny s elektrickým náradím nebo s těmito pokyny, aby**

náradí používaly. Elektrické náradí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.

e) **Elektrické náradí a příslušenství je nutno udržovat.** Je třeba kontrolovat seřízení pohybujících se částí a jejich pohyblivost, soustředit se na praskliny, zlomené součásti a jakékoli další okolnosti, které mohou ohrozit funkci elektrického náradí. Je-li náradí poškozeno, před dalším použitím je nutno zajistit jeho opravu. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečně udržovaným elektrickým náradím.

f) **Řezací nástroje je nutno udržovat ostré a čisté.** Správné udržování a naštřené řezací nástroje s menší pravděpodobností zachytí za materiál nebo se zablokuje a práce s nimi se snadné kontrolouje.

g) **Elektrické náradí, příslušenství, pracovní nástroje atd. je nutno používat v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, jaký byl předepsán pro konkrétní elektrické náradí, a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné práce.** Používání elektrického náradí k provádění jiných činností, než pro jaké bylo určeno, může vést k nebezpečným situacím.

h) **Rukojeti a úchopové povrchy je nutno udržovat suché, čisté a bez mastnot.** Kluzké rukojeti a úchopové povrchy neumožňují v neocíkávaném situacích bezpečné držení o kontrole náradí.

5) SERVIS

a) **Opravy elektrického náradí je nutno svěřovat kvalifikovaným osobám, která bude používat identické náhradní díly.** Tímto způsobem bude zajištěna stejná úroveň bezpečnosti elektrického náradí jako před opravou.

IX. Odkazy na štítek a pictogramy



	Před použitím si přečtěte návod k použití.
	Odpovídá příslušným požadavkům EU.
	Symbol druhé třídy ochrany - dvojitá izolace.
	Při práci používejte ochranu zraku, sluchu a dýchacích cest s třídou filtru P2.
	Symbol elektroodpadu. Nepoužitelný výrobek nevyhazujte do směsného odpadu, ale odevzděte jej ke ekologické likvidaci.
Sériové číslo	Vyjadřuje rok a měsíc výroby a číslo výrobní série náradí

Tabulka 2

X. Čištění a údržba

A UPOZORNĚNÍ

• Před jakoukoli údržbou, čištěním a výměnou nástroje odpojte přívodní kabel od zdroje el. proudu.

KONTROLA/VÝMĚNA UHLÍKOVÝCH KARTÁČŮ

A UPOZORNĚNÍ

• Kladiva jsou vybavena LED kontrolou světelní signalizací v případě nadměrného opotřebení uhlíkových kartáčů a funkci automatického vypnutí motoru v případě nadměrného opotřebení uhlíkových kartáčů. Pokud svítí kontrolka nadměrného opotřebení uhlíkových kartáčů, nechte provést výměnu uhlíkových kartáčů v autorizovaném servisu značky Extol®. U kladiv je nutný zásah do útrob, a proto smí výměnu uhlíkových kartáčů provádět pouze autorizovaný servis značky Extol®. Servisní místa naleznete na webových stránkách v úvodu návodu.

• V případě výměny musí být uhlíky vyměněny za originální kusy dodávané výrobcem. Musí být vyměněny oba uhlíky současně.

• Pravidelně kontrolujte množství vazelinu ve skříni. V případě potřeby vazelinu vyměňte nebo doplňte.

VÝMĚNA VAZELINY VE SKŘÍNI

- Vazelínu vyměňte nejlépe ihned po používání kladiva, když je vazelina rozehřátá. Pokud kladivo nebylo před výměnou vazelinou používáno, kladivo uvedte na několik minut do chodu, aby se vazelina rozehřála. Poté přívodní kabel kladiva odpojte od přívodu el. proudu, vysroubujte zátku skříně a vazelinu z prostoru skříně důkladně vytřete textilií. Poté na povrch kladivové mechaniky naneste špačtlíčkou přiměřené množství dodávané vazelinu, aby byla mechanika pokryta přiměřeným množstvím vazeliny, aysak se v žádném případě prostor kladivové mechaniky nezanaší vazelinou. Jako mazivo musí být použita originální vazelina od výrobce, která má specifické vlastnosti a nikoli vazelina pro medicinální účely či např. ztlučené potravinářské tuky. Pokud originální vazelina nemáte, objednejte si ji přes výše uvedené kontakty. Po výměně skříň opět uzavřete zátkou, avšak zátku přilší nedotahujte.

- Dbejte na to, aby SDS upínací hlava byla zbavena kaminků, stavebního prachu či jiného abrazivního materiálu vznikajícího při sekání/vrtání, protože poškozuje upínací systém.
- Udržujte čisté větrací otvory motoru, jinak může dojít k přehřívání motoru v důsledku nedostatečného proudu vzduchu.

- K čištění povrchu kladiva používejte vlnkou textilii namočenou např. v mydlové vodě. Dbejte na to, aby nedošlo k vniknutí vody do útrob kladiva. K čištění nepoužívejte organická rozpouštědla např. na bázi acetolu, abrazivní čisticí prostředky či prostředky s oxidačními vlastnostmi, protože by poškodily povrch kladiva.

XI. Likvidace odpadu

- Obalové materiály vyhodte do příslušného kontejneru na třídění odpadu.
- Výrobek obsahuje elektronické součásti, které jsou nebezpečným odpadem. Podle evropské směrnice 2012/19 EU se elektrická zařízení nesmějí vyrábět do směsného odpadu, ale je nezbytné je odevzdat k ekologické likvidaci v tomu určená sběrná místa. Informace o těchto místech obdržíte na obecním úřadu.



XII. Záruční lhůta a podmínky

ODPOVĚDNOST ZA VADY (ZÁRUKA)

Uplatnění nároku na bezplatnou záruční opravu se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., přičemž odpovědnost za vady na Vám zakoupený výrobek platí po dobu 2 let od data jeho zakoupení- pokud např. na obalu či promomateriálu není uvedena delší doba pro nejakejou část či celý výrobek. Při splnění níže uvedených podmínek, které jsou v souladu s tímto zákonem, Vám výrobek bude bezplatně opraven.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 1) Prodávající je povinen spotřebitelji zboží především (pokud to jeho povaha umožňuje) a vystavit doklad o koupì i v souladu se zákony. Všechny údaje v dokladu o koupì musí být vypsány nesmazatelným způsobem v okamžiku prodeje zboží.
- 2) Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamací.
- 3) Při uplatnění nároku na bezplatnou opravu musí být zboží předáno s rádným dokladem o koupì.
- 4) Pro přijetí zboží k reklamaci by mělo být pokud možno očištěno a zabaleno tak, aby při přepravě nedošlo k poškození (nejlépe v originálním obalu). V zájmu přesné diagnostiky závady a jejího dokonaleho odstranění spolu s výrobkem zaslete i jeho originální příslušenství.
- 5) Servis nenesе odpovědnost za zboží poškozené přepravou.
- 6) Servis dále nenesе odpovědnost za zasažené příslušenství, které není součástí základního vybavení výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstranit z důvodu vady výrobku.
- 7) Odpovědnost za vady („záruka“) se vztahuje na skryté a viditelné vady výrobku.
- 8) Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně autorizovaný servis znázky Extol.
- 9) Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou dobu odpovědnosti za vady vlastnosti a parametry uvedené v technických údajích, při dodržení návodu k použití.
- 10) Nárok na bezplatnou opravu zaniká, jestliže:
 - a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Pro uplatnění práva na záruční opravu zboží se obrátte na obchodníka, u kterého jste zboží zakoupili.
Pro pozáruční opravu se můžete také obrátit na naši autorizovaný servis.

Nejblížší servisní místa najeznete na www.extol.cz. V případě dotazu Vám poradíme na servisní lince 222 745 130.

EU Prohlášení o shodě

Výrobce Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje,

že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako na trh uvedené provedení, odpovídají příslušným bezpečnostním požadavkům Evropské unie.
Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Extol® Industrial 8790101, 8790100, 8790200

Vrtací kladiva 1350 W; 1100 W; 1020 W

jsou ve shodě s následujícími harmonizovanými normami včetně jejich pozměňujících příloh, pokud existují:

EN 60745-1:2009, EN 60745-2-1:2010, EN 60745-2-6:2010;
EN 55014-1:2006 do 28.4.2020/ od tohoto data EN 55014-1:2017;
EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

a harmonizačními předpisy:

2006/42 ES

2011/65 EU

2014/30 EU

2000/14 ES

Kompletaci technické dokumentace 2006/42 ES a 2000/14 ES provedl Martin Šenkýř se sídlem na adrese výrobce.
Technická dokumentace (2006/42 ES a 2000/14 ES) je dostupná na adrese výrobce.

Naměřená hladina akustického výkonu zařízení reprezentující daný typ a garantovaná hladina akustického výkonu zařízení viz kapitola Technické údaje.

Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě: Zlín 13.3.2018
Osoba oprávněná vypracováním EU prohlášení o shodě jménem výrobce
(podpis, jméno, funkce):

Martin Šenkýř
člen představenstva společnosti výrobce

Úvod

Vážený zákazník,
dakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke Extol® kúpou tohto výrobku.
Výrobok bol podrobnený testom spoločnosti bezpečnosti a kvality predpisom normami a predpismi Európskej únie.
S akýmkoľvek otázkami sa obráťte na naše zákaznícke a poradenské centrum:

www.extol.sk
Fax: +421 2 212 920 91 Tel.: +421 2 212 920 70

Distribútor pre Slovenskú republiku: Madal Bal s.r.o., Pod gaštanmi 4F, 821 07 Bratislava
Výroba: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Dátum vydania: 13. 3. 2018

I. Charakteristika – účel použitia

PROFESSIONÁLNE KLAVIDÁ EXTOL® INDUSTRIAL 8790101, 8790100, 8790200


SÚ URČENÉ NA:

a) sekacie práce do betónu, tehál, kameňa a asfaltu

(napr. drážkovanie alebo vysekávanie otvorov). S použitím príslušných nástrojov aj na odsekávanie obkladačiek, dlažby, omietky, stavebného lepidla a pod.).

b) na vykružovanie otvorov do muriva s použitím vykružovačov do muriva

c) na vŕtanie s priklepom do muriva, betónu, kameňa



II. Technické údaje

Objednávacie číslo	8790101	8790100	8790200
Prikon	1 350 W	1 100 W	1 020 W
Sila úderu	2 – 14 J	1 – 9 J	1 – 7 J
Max. Ø vrtáka	48 mm	32 mm	30 mm
Max. Ø vykružovania do muriva	120 mm	90 mm	90 mm
Optimálny Ø vŕtania do betónu	22 – 40 m	16 – 28 mm	12 – 22 mm
Počet priklepov min ⁻¹	1 900 – 3 000	2 000 – 4 200	1 950 – 4 100
Otačky bez zataženia min ⁻¹	250 – 500	300 – 720	300 – 720
Uchytanie nástroja	SDS max	SDS max	SDS plus
Napájacie napätie/frekvencia	220 – 240 V~ 50 Hz	220 – 240 V~ 50 Hz	220 – 240 V~ 50 Hz
Akustický tlak L _p (A); neistota K ± 3 dB(A)			
• vŕtanie s priklepom	94,00 dB(A)	89,36 dB(A)	86,36 dB(A)
• sekanie	96,44 dB(A)	96,34 dB(A)	93,18 dB(A)
Akustický výkon L _w (A); neistota K ± 3 dB(A)			
• vŕtanie s priklepom	94,00 dB(A)	89,36 dB(A)	86,36 dB(A)
• sekanie	96,44 dB(A)	96,34 dB(A)	93,18 dB(A)
Garantovaný akustický výkon	105	105	104
Hladina vibrácií a _{h,HP} ; neistota K ± 1,5 m/s ²			
• na hlavnej rukoväti	12,61	11,15	10,34
• na prednej rukoväti (súčet troch osí)	6,844	8,097	7,546
Hladina vibrácií a _{h,CHeq} ; neistota K ± 1,5 m/s ²			
(súčet troch osí)	14,80	13,06	12,57
8,495	7,173	7,157	
Hmotnosť bez kábla	7,4 kg	6,0 kg	5,7 kg
Krytie	IP 20	IP 20	IP 20
Trieda ochrany – dvojitá izolácia	áno	áno	áno

Tabuľka 1

- Deklarovaná súhrnná hodnota vibrácií a deklarovaná hodnota emisie hľuku sa zmerala v súlade so štandardom skúšobnou metódou a smie sa použiť na porovnanie jedného náradia s iným. Deklarovaná súhrnná hodnota vibrácií a deklarovaná hodnota emisie hľuku sa smie takisto použiť na predbežné stanovenie expozície.
- Je nutné určiť bezpečnostné merania na ochranu obsluhujúcej osoby, ktoré sú založené na zhodnotení expozície v skutočných podmienkach používania (počítať so všetkými časťami pracovného cyklu, ako je čas, keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno okrem času spustenia).

⚠ VÝSTRAHA

- Emisia vibrácií a hľuku počas skutočného používania náradia sa môže lísiť od deklarovaných hodnôt v závislosti od spôsobu, akým sa náradie používa, najmä akým druhom obrobku sa opracováva.
- Hladina akustického tlaku a výkonu presahuje hodnotu 85 dB(A), preto pri práci s kladivom používajte certifikovanú a dostačujúcu ochranu sluchu.

III. Súčasti a ovládacie prvky

⚠ UPOZORNENIE

- Súčasti a ovládacie prvky sú popísané na modeli kladiva Extol® Industrial 8790200. Ostatné modely majú zhodné ovládacie prvky, lišia sa len drobno dizajnom a veľkosťou.



Obr. 1



Obr. 2

IV. Pred uvedením do prevádzky

⚠ UPOZORNENIE

- Pred použitím náradia si prečítajte celý návod na použitie. Návod nechajte priložený pri výrobku, aby sa s ním mohla obsluha kedykoľvek zoznámiť. Pokiaľ náradie komuľovek požičiavate, prikladajte k nemu aj tento návod na použitie. Zabráňte znehodnoteniu a poškodeniu tohto návodu.

- Pred akýmkolvek nastavovaním, údržbou kladiva, výmenou/vkladaním nástroja, odpojte prívodný kábel od zásuvky el. napäťa.


INŠTALÁCIA PRÍDAVNEJ RUKOVÄTI

⚠ UPOZORNENIE

- Nikdy nepoužívajte kladivo bez nainštalovanej prípadnej rukoväti. Strata kontroly nad náradím môže spôsobiť zranenie.

Otáčaním rukoväti povolte objímku a nasadte ju do drážok na krku kladiva (pozrite obr. 1).

- Rukoväť pred zaistením natočte do takej polohy, aby sa mohlo kladivo počas práce pevne, bezpečne a pohodlne držať, pozrite obr. 2. (iba ilustračný obrázok).



Obr. 2

VOĽBA/VLOŽENIE/VYBRAŤE PRACOVNÉHO NÁSTROJA

1. Zvolte pre danú činnosť vhodný pracovný nástroj.

► Pre daný druh vykonávanej činnosti je nutné zvoliť vhodný nástroj, pretože od toho sa odvíja výsledok a efektivita práce.

⚠ UPOZORNENIE

- Používajte iba ostré nástroje v bezechybnom stave. Tupé nástroje znížiajú efektivitu práce, pretážujú náradie a zvyšujú spotrebu el. prúdu.


- Napríklad na odsekávanie dlažíc použite plochý sekáč; na presekávanie otvorov, na odstránenie škárovacej hmoty a tvorbu drážok použite špicatý sekáč, na vyskávanie káblových žlabkov použite žlabkový sekáč (nie je súčasťou dodávky) a pod.

- Na vrátanie do muriva a kamene musí byť zvolený na to určený vrták.
- Na tvorbu otvorov do muriva použite vykružovač do muriva.

- Prichytenie nástrojov SDS plus a SDS max je univerzálné a do týchto kladív je možné prichytiť aj sekáče iných výrobcov.

2. Stopku SDS nástroja dôkladne očistite textiliou, prípadne osušte a primerane namaďte vzáleinou, pozrite obr. 3.

- Stopka, na ktorej je náenos stavebného prachu, kamienkov atď. poškodzuje SDS uchytenie nástroja.




Obr. 3

3. Skontrolujte, či nie je poškodené okolie otvoru na zasunutie stopky nástroja do upínacej hlavy nástroja.

- V prípade poškodenia by sa mohli dostať mechanické časťice do upínacieho mechanizmu, čo by mohlo upínací systém poškodiť.

4. Do upínacej hlavy kladiva zasuňte pracovný nástroj (obr. 4)

- Sťačte upínaciu hlavu SDS.
- Nástroj so stopkou SDS s prítlakom priložte k hlave a pootáčajte ním, kým sa nástroj nezasune do drážok upínacej hlavy SDS.
- Nástroj do hlavy zasuňte až na doraz a potom hlavu uvoľnite.
- Fahom rukou za nástroj sa presvedčte, či je pevne uchytňený v upínacom systéme.



Obr. 4

NASTAVENIE SEKÁČA DO 1 Z 12 POLÔH


- Na nastavenie sekáča do 1 z 12 polôh prepnite prepinač režimu práce (obr. 1, pozícia 2) do polohy symbolu sekáča na tele kladiva a sekáč otočte do požadovanej polohy – sekáč však bude po zaaretovaní zaistený v najbližšej možnej polohe, t. j. v 1 z 12. Následne prepnite prepinač režimu práce do polohy sekáča a rukou sekáčom pootočte, aby došlo k jeho zamknutiu v najbližšej možnej polohe.



INŠTALÁCIA HĽBKOVÉHO DORAZU

- Pre potrebu odmerania hľbky vŕtaného/vykružovaného otvoru je možné do otvoru rukoväťi zasunúť hľbkový doraz a nastaviť ho na potrebú hľbku vrtu. Vzdialenosť medzi koncom dorazu a koncom vrtáka je vymedzená hľbka vŕtaného otvoru, pozrite obr. 5.

- Povolte skrutku (obr. 1, pozícia 4) na rukoväť a do otvoru zasuňte hľbkový doraz.
- Hľbkovým dorazom nastavte požadovanú hĺbku otvoru (obr. 5) a doraz potom zaistite utiahnutím kriďlovej matice.



Obr. 5

⚠️ UPOZORNENIE

- Na zaskrutkovanie skrutky na upnutie hľbkového dorazu je nutná pritomnosť maticy zasunutej v hornej časti rukoväti.

KONTROLA MNOŽSTVA VAZELÍNY V SKRINI

- Pred uvedením kladiva do chodu skontrolujte množstvo maziva (vazelíny) v skriní. V skriní musí byť dostatočné množstvo vazeliny (mechanika musí byť pokrytá primeraným množstvom vazeliny).

⚠️ UPOZORNENIE

- Nedostatočné množstvo maziva v skriní spôsobi jej poškodenie. Zaistite, aby sa do skrine nedostali kamienky, stavebný prach a ďalšie nečistoty, ktoré by ju poškodili.

- Hexovým kľúcom odskrutkujte kryt na aplikáciu maziva do skrine (obr. 1, pozícia 3) a skontrolujte množstvo maziva v skriní.
 - Maziva by malo byť v skriní primerane toľko, aby mechanické časti boli ponorené do vazelíny. V prípade potreby do kľukovej skrine doplnite vazelinu zo zásobnej nádoby dodávanej s kladivom. Nepoužívajte žiadnu náhradu za strojné vazelinu, napr. tekuté rastlinné alebo motorové oleje, medicílnu vazelinu. Na tento účel sa musí použiť iba originálna, prípadne iná strojová vazeliná.

- Kryt naskrutkujte riadne späť a dobre ho dotiahnite. Kryt musí dobre tesniť, aby sa do skrine nedostali kamienky atď. pri sekani/vŕtaní.

VYBRATIE NÁSTROJA Z UPÍNACEJ HLAVY SDS

- Stlačte SDS plus hlavu a vložený nástroj z hlavy vyberte. Potom upínaciu hlavu uvoľnite.

NASTAVENIE REŽIMU PRÁCE

- Prepinač režimu pretočte do pozície symbolu kladiva pre režim sekania alebo symbolu kladiva a vŕtaka pre režim vŕtania s príklepom. Pretočenie prepinača musí predchádzať stlačeniu odistovacieho tlačidla na prepinači. Ak je prepinač pretočený do správnej pozície nastavenia pracovného režimu, tak dojde k zavackaniu prepinača a vyskočeniu odistovacieho tlačidla na prepinači.



Obr. 6

⚠️ VÝSTRAHA

- Prestavanie režimu práce nikdy nevykonávajte za chodu náradia! Režim práce je možné prestaviť iba pri uvoľnenom prevádzkovom spínači a počiaľ sa upínacia hlava neotáča.

V. Regulácia otáčok/zapnutie/vypnutie

⚠️ VÝSTRAHA

- Pred použitím kladiva skontrolujte pevné upovenenie všetkých súčasti a skontrolujte, či niekaká časť prístroja, ako napr. bezpečnostné ochranné prvky nie sú poškodené, či sú mainštalované alebo či nechybá na svojom mieste. Takisto skontrolujte, či nie je poškodená izolačia privodného kabla. Za poškodenie s považuje aj popraskaná izolačia. Prístroj s poškodenými alebo chýbajúcimi časťami nepoužívajte a zaistite jeho opravu či náhradu v autorizovanom servise znacky Extol® – pozrite kapitolu Servis a údržba alebo webov stránky v úvodě návodu.

- Pred zapojením privodného kabla do zásuvky s el. napájom skontrolujte, či hodnota napäťia v zásuvke zodpovedá hodnote uvedenej na štítku na náradí. Náradie je možné používať v rozsahu napäťia 220 – 240 V~ 50 Hz.

- Koncovku privodného kabla zastrčte do zásuvky el. prúdu. Prítomnosť napäťia v kladive je signálizovaná rozsvietením hornej LED kontrolky.

- Regulačným koleskom (obr. 1, pozícia 10) nastavte otáčky. Najnižšie otáčky sú na stupni 1 a najvyššie na stupni 6. Správne nastavené otáčky sú dôležité pre efektívitu a kvalitu vykonanej práce. Najprv nastavte nižšie otáčky a potom je možné otáčky prípadne zvýšiť.

- Náradie uvedte do chodu stlačením prevádzkového spínača (obr. 1, pozícia 8).

POZNÁMKA:

- Kladivá majú funkciu soft start s pozvolným nábehom otáčok, čo zvyšuje bezpečnosť pri práci (zníženie prípadných reakčných rázov) a menší štartovaci prúd.

VYPNUTIE


- Na vypnutie uvoľnite prevádzkový spínač.

VI. Spôsob práce

- Pri práci používajte certifikované osobné ochranné pomôcky s dosťatočnou úrovňou ochrany, najmä ochranu sluchu, zraku a dýchaciu masku na ochranu dýchacích cest pred prachom, ďalej vhodné rukavice. Informujte sa o obchode s osobnými ochrannými prostriedkami.

- Pred začiatím práce sa presvedčte, či v sekandom/vŕtanom materiáli nie sú prítomné rozvodné vedenia, napr. elektriny, vody, plynu, pary a pod., pretože poškodením týchto vedení môže dojsť k úrazu, výbuchu a ďalším hmotným škodám. Na zistenie týchto vedení použite kvalitný detektor kovov a elektriny. V prípade, že k rozvodným vedeniam existuje výkresová dokumentácia, porovnajte jej umiestnenie s výkresovou dokumentáciou.

- Kladivo držte pevne oboma rukami na úchopových plochach hlavnej a prídavnnej rukoväti pri stabilnom a pevnom postoji tela, pozrite obr. 7. Kladiva majú silný záber a môže tak dôjsť k narušeniu stability obsluhy. Tento spôsob držania náradia znížuje tiež riziko úrazu el. prúdom pri zásahu skrytého el. vedenia.



Obr. 7

- Ak to prichádza do úvahy, obrobok zaistite napr. zvierkou alebo vo zveráku, aby sa počas práce nemohol vymrštiť a spôsobiť tak prípadne zranenie.

SEKANIE

- Princíp sekania je založený na postupnom rozrušovaní materiálu pôsobením úderov a ponáraním kľina sekáča, preto je nutné drážkovať a zlábkovať postupne po vrstvách.

VŔTANIE

- Pri dlhodobejšom vŕtaní do dlažíc a betónu, keď dochádza k silnému zahrievaniu vŕtaka, je možné vŕtak ošetriť pred vŕtaním chladiacou emulziou nastriekaním v spreji.

• Skôr ako kladivo odložíte, počkajte, kým sa pracovný nástroj úplne nezastaví, v opačnom prípade rotujúci nástroj môže pri ukladaní o niečo zavadiť a spôsobiť tak stratu kontroly nad náradím.

VII. Bezpečnostné varovania pre kladivá

- Používajte ochranu sluchu.** Vystavenie vplyvu hľuku môže spôsobiť stratu sluchu.
- Používajte prídavnú rukoväť, ak sa dodáva s náradím.** Strata kontroly môže spôsobiť zranenie osoby.
- Pri vykonávaní činností, kde sa obrábači nástroj môže dotknúť skrytého vedenia alebo svojho vlastného prívodu, držte elektromechanické náradie za úchopové izolované povrchy.** Dotyk obrábacieho nástroja so „živým“ vodičom môže spôsobiť, že sa neizolované kovové časti elektromechanického náradia stanú „živými“ a môžu viesť k úrazu používateľa elektrickým prúdom.
- Prístroj za chodu vytvára elektromagnetické pole, ktoré môže negatívne ovplyvniť fungovanie aktívnych či pasívnych lekárskych implantátorov (kardiostimulátorov) a ohrozí život používateľa. Pred používaním tohto náradia sa informujte u lekára alebo výrobcu implantátu, či môžete s týmto prístrojom pracovať.



VIII. Všeobecné bezpečnostné pokyny

⚠️ VÝSTRAHA!

Je nutné prečítať všetky bezpečnostné pokyny, návod na používanie, obrázky a predpisy dodané s týmto náradím. *Nedodržanie všetkých nasledujúcich pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, k vzniku požiaru a/alebo k väznejmu zraneniu osôb.*

Všetky pokyny a návod na používanie musíte uschovať, aby bolo možné do nich neskoršiť nahládnuť.

Výrazom „elektrické náradie“ vo všetkých ďalej uvedených výstražných pokynoch je myšlené elektrické náradie napojené (pohyblivým prívodom) zo siete, alebo elektrické náradie napájané z batérií (bez pohyblivého prívodu).

1) BEZPEČNOSŤ PRACOVNÉHO PROSTREDIA

- Pracovisko je potrebné udržiavať v čistote a dobre osvetlené. Nepriehad a tmavé priestory bývajú príčinou nehôd.
- Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu, kde sa vyskytujú horľavé kvapaliny,plyny alebo prach.** V elektrickom náradí vznikajú iskry, ktoré môžu zapaliť prach alebo výpary.
- Pri používaní elektrického náradia zabráňte v prípuste deťom a ďalším osobám.** Ak budete rušení, môžete stratíť kontrolu nad vykonávanou činnosťou.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- Vidlice pohyblivého prívodu elektrického náradia musia vyhovovať sietovej zásuvke.** Vidlice sa nesmú žiadnym spôsobom upravovať. S náradím, ktoré má ochranné spojenie so zemou, sa nesmú používať žiadne zásuvkové adaptéry. Vidlice, ktoré nie sú znehodnotené úpravami a príslušné zásuvky obmedzia nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Obsluhu sa nesmie telom dotýkať užemnených predmetov, ako je napr. potrubie, teleso ústredného vyučovania, sporáky a chladničky.** Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené z zemou. Elektrické náradie nesmiete vystavovať daždu, vĺhku alebo aby bolo mokré. Ak sa do elektrického náradia dostane voda, zvýši sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Pohyblivý prívod sa nesmie používať na iné účely.** Elektrické náradie sa nesmie nosiť alebo táhať za prívod, ani sa NESMIE ľahom za prívod odpojovať vidlicu zo zásuvky. Prívod je treba chrániť pred tepлом, mastnotou, ostrými hranami alebo pohyblivými časťami. Poškodené alebo zamotané prívody zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Ak elektrické náradie používate vonku, používajte predĺžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie.** Používanie predĺžovacieho prívodu na použitie vonku obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Ak používate elektrické náradie vo vlnkých priestoroch, používajte napájanie chránené prúdovým chráničom (RCD).** Používanie RCD obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Pojem „prúdový chránič (RCD)“ môže byť nahadený pojmom „hlavný istič obvodu (GFCI)“ alebo „istič unikajúceho prúdu (ELCB).“

3) BEZPEČNOSŤ OSÔB

- Pri používaní elektrického náradia musí byť obsluha pozorná, musí sa venovať tomu, čo práve robí a musí sa sústrediť a trieťovo uvažovať.** Elektrické náradie sa nesmie používať, ak je obsluha unavená alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže viest k väznejmu paranceniu osôb.
- Používať osobné ochranné pracovné prostriedky.** Vždy používať ochranu očí. Ochranné pomôcky je napr. respirátor, bezpečnostná obuv s úpravou proti smrku, tvrdá pokryvka hlavy alebo ochrana sluchu, používanie v súlade s podmienkami práce, znižujú nebezpečenstvo parancenia osôb.
- Musíte zabrániť neúmyselnému spusteniu stroja.** Uistite sa, či je spínač pred zapojením vidlice do zásuvky a/alebo pri pripojení batérie správny, zdvíhaním alebo prenášaním náradia v polohu vypnuté. Prendanie náradia s prstom na spínač alebo zapojenie vidlice náradia so zapnutým spínačom môže byť príčinou nehôd.
- Skôr ako náradie zapnete, odstráňte všetky nastavovacie nástroje alebo klúče.** Nastavovacie nástroje alebo klúč, ktorý necháte pripojený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia, môže byť príčinou parancenia osôb.
- Obsluha musí pracovať len tam, kde bezpečne dosiahne.** Obsluha musí vždy udržiavať stabilný postoj a rovnováhu. To umožní lepšiu kontrolu nad elektrickým náradím v nepredvídateľných situáciach.
- Vhodne sa obliekajte.** Nepoužívajte volné odevy ani šperky. Obsluha musí dbať na to, aby malá clasy a odev dostatočne ďaleko od pohyblivých častí. Volné odevy, šperky a dlhé vlasov môžu zachytiť pohybujúce sa časti.

- g) Ak sú k dispozícii prostriedky na pripojenie zariadenia na odšávanie a zachytávanie prachu, zaistite, aby také zariadenia boli pripojené a správne používané. Používanie týchto zariadení môže obmedziť bezpečnosť spôsobené vznikajúcim prachom.
- h) Obsluha nesmie dopustiť, aby sa z dôvodu rutiny, ktorá vychádza z častého používania náradia, stala samotou a začala ignorovať zásady bezpečnosti náradia. Neopatrňá činnosť môže v zlomku sekundy spôsobiť závažné poranenie.

4) POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO NÁRADIA

- a) Elektrické náradie sa nesmie pretážovať. Používajte správne elektrické náradie, ktoré je určené na vykonávanú prácu. Správne elektrické náradie bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať prácu, na ktorú bolo skonštruované.
- b) Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nejde zapnúť a vypnúť spínačom. Každé elektrické náradie, ktoré nejde vypnúť spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
- c) Pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo pred uskladnením elektrického náradia je treba vytiahnuť vidlicu zo siťovej zásuvky a/alebo odobrať batériovú súpravu z elektrického náradia, ak je odnímateľná. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia obmedzujú nebezpečenstvo náhodného spustenia elektrického náradia.
- d) Nepoužívané elektrické náradie uskladňujte mimo dosahu detí a nedovolte osobám, ktoré neboli zoznámené s elektrickým náradím alebo s týmto pokynmi, aby náradie používali. Elektrické náradie je v rukách neskúsených užívateľov nebezpečné.
- e) Elektrické náradie a príslušenstvo je nutné dodržiavať. Kontrolujte nastavenie pohybujúcich sa časťí ich pohyblivosť, zameŕiavajte sa na praskliny, zlomené súčasti a akékoľvek ďalšie okolnosti, ktoré by mohli ohrozíť funkčnosť elektrického náradia. Ak je náradie poškodené, pred ďalším použitím zaistite jeho opravu. Mnoho nehôd je spôsobených nedostatočnou údržbou elektrického náradia.

- f) Rezacie nástroje je treba udržiavať ostré a čisté. Správne udržiavané a nabrásené rezacie nástroje sa zachytia alebo zablokujú o materiál s oveľa menšou pravdepodobnosťou a práca s nimi sa ľahšie kontrolouje.
- g) Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď., používajte v súlade s týmto pokynmi, takým spôsobom, aký je predpísaný pre konkrétnu elektrické náradie, a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh vykonávanej práce. Používanie elektrického náradia na vykonávanie iných činností, než tých pre ktoré bolo určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.
- h) Rukoväťte a povrchy na uchopenie je treba udržiavať suché, čisté a bez mastnoty. Šmykľavé rukoväťe a povrchy na uchopenie neumožňujú v neozakávaných situáciách bezpečné držanie a kontrolu náradia.
- 5) SERVIS
- a) Opravy elektrického náradia zverte kvalifikovanej osobe, ktorá bude používať identické náhradné diely. Táto bude zaistená rovnaká úroveň bezpečnosti elektrického náradia, ako bola pred jeho opravou.

IX. Odkazy na štítok a piktogramy



	Pred použitím si prečítajte návod na použitie.
	Zodpovedá príslušným požiadavkám EÚ.
	Symbol druhej triedy ochrany – dvojitá izolácia.

	Pri práci používajte ochranu zraku, sluchu a dýchacích ciest s triedou filteru P2.
	Symbol elektroodpadu. Nepoužiteľný výrobok nevyhľadujte do zmesového odpadu, ale odvzdajte ho na ekologickej likvidácii.
Sériové číslo	Vyjadruje rok, mesiac výroby a číslo výrobné súradia náradia.

Tabuľka 2

X. Čistenie a údržba

A UPOZORNENIE

- Pred každou údržbou, čistením a výmenou náradia odpojte prívodný kábel od zdroja el. prúdu.

KONTROLA/VÝMENA UHLÍKOVÝCH KIEF

A UPOZORNENIE

- Kladivá sú vybavené LED kontrolkou na svetelnú signálizáciu v prípade nadmerného opotrebenia uhlíkových kief a funkciou automatického vypnutia motora v prípade nadmerného opotrebenia uhlíkových kief. Ak svieti kontrolka nadmerného opotrebenia uhlíkových kief, nechajte vymeniť uhlíkové kely v autorizovanom servise znáčky Extol®. Pri kladivách je nutný zásah do útrub, a preto smie výmenu uhlíkových kief vykonávať iba autorizovaný servis znáčky Extol®. Servisné miesta nájdete na webových stránkach v úvode návodu.

- V prípade výmeny sa musia uhlíky vymeniť za originálne kusy dodávané výrobcom. Musia sa vymeniť oba uhlíky súčasne.
- Pravidelne kontrolujte množstvo vazelinu v skriní. V prípade potreby vazelinu vymenite alebo doplnite.

VÝMENA VASELÍNY V SKRINI

- Vazelinu vymenite najlepšie ihneď po používaní kladiva, keď je vazelinu rozohriata. Ak sa kladivo pred výmenou vazelinu nepoužívalo, kladivo uvedte na niekoľko minút do chodu, aby sa vazelinu rozohriala. Potom prívodný kábel kladiva odpojte od prívodu el. prúdu, vyskrutkujte zátku skriní a vazelinu z priesoru skrine dôkladne vytrite textiliou. Potom na povrch kľukovej mechaniky naneste

špachtličkou primerané množstvo dodávanej vazeliny, aby bola mechanika pokrytá primeraným množstvom vazelinu, no v žiadnom prípade sa priesor kľukovej mechaniky nezanáša vazelinou. Ako mazivo sa musí použiť originálnu vazelinu od výrobcu, ktorá má špecifické vlastnosti a my vazelinu na medicílné účely či napr. stužene potravinárské tuky. Ak originálnu vazelinu nemáte, objedajte si ju cez výšie uvedené kontakty. Po výmene skriní opäť uzavrite zátkou, no zátku príliš nedotáhujte.

- Dbajte na to, aby upínacia hľava SDS bola zbavená od kamienkov, stavebného prachu alebo iného abrazívneho materiálu vznikajúceho pri sekani/vŕtaní, pretože poškodzujú upínacie systém.

- Udržiavajte čisté vetracie otvory motoru, inak môže dojst' k prehrevaniu motoru v dôsledku nedostatočného prúdenia vzduchu.

- Na čistenie povrchu kladiva používajte vlnkú textiliu namocenú napr. v mydlovej vode. Dbajte na to, aby nedošlo k vniknutiu vody do útrub kladiva.

Na čistenie nepoužívajte organické rozpúšťadlá, napr. na báze acetónu, abrazívne čistiace prostriedky či prostriedky s oxidačnými vlastnosťami, pretože by poškodili povrch kladiva.

XI. Likvidácia odpadu

- Obalové materiály vyhodte do príslušného kontajnera na triedenie odpadu.

- Výrobok obsahuje elektronické súčasti, ktoré sú nebezpečným odpadom. Podľa európskej smernice 2012/19/EU sa elektrické zariadenia nesmú vyhľadovať do zmesového odpadu, ale je nevyhnutné ich odvodať na ekologickej likvidácii na to na určené zberné miesta. Informácie o týchto miestach dostanete na obecnom úrade.



XII. Záručná doba a podmienky

ZÁRUČNÁ DOBA

Zodpovednosť za chyby (záruka) na Vami zakúpený výrobok platí 2 roky od dátumu zakúpenia podľa zákona. Příspomieni nižšie uvedených obchodných podmienok, ktoré sú v súlade s týmto zákonom, Vám výrobok bude bezplatne opravený.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- 1) Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar prediesť (ak to jeho povaha umožňuje) a vystaviť doklad o zakúpení v súlade so zákonom. Všetky údaje v doklade o zakúpení musia byť vyplísane nezmazenatelným spôsobom v okamžiku predaja tovaru.
- 2) Už počas výberu tovaru dôkladne zvážte, aké funkcie a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok nevyhovuje Vašim neskorším technickým nárokom, nie je dôvodom k jeho reklamácií.
- 3) Pre uplatnenie nároku na záručnú opravu musí byť tovar predaný s patričným dokladom o zakúpení.
- 4) Pre prijatie tovaru na reklamáciu mal byť tovar, pokiaľ to bude možné, očistený a zabaleny tak, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu (najlepšie v originálnom obale). Z dôvodu presnej diagnostiky poruchy a jej dôkladného odstránenia spolu s výrobkom zašlite aj jeho originálne príslušenstvo.
- 5) Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený prepravcom.
- 6) Servis tiež nenesie zodpovednosť za zaslané príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia výrobku. Výnimku tvoria prípady, keď príslušenstvo nie je možné odstrániť z dôvodu poruchy výrobku.
- 7) Zodpovednosť za poruchy („záruka“) sa vzťahuje na skryté a viditeľné poruchy výrobku.
- 8) Záručnú opravu je oprávneny vykonávať výhradne autorizovaný servis známy Extol.
- 9) Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po celú dobu zodpovednosť za poruchy vlastnosti a parametre uvedené v technických údajoch, pri dodržaní návodu na použitie.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS

Pre uplatnenie práva na záručnú opravu tovaru sa obráťte na obchodníka, u ktorého ste tovar zakúpili.
Pre opravu po uplynutí záruky sa tiež môžete obrátiť na nás autorizovaný servis.
Najbližšie servisné miesta nájdete na www.extol.sk. V prípade, že budete potrebovať ďalšie informácie, poradíme Vám na: Fax: +421 2 212 920 91 Tel.: +421 2 212 920 70 E-mail: servis@madalbal.sk

- 10) Nárok na bezplatnú opravu zaniká v prípade, že:
 - a) výrobok neboli používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu
 - b) bol prevedený zásah do konštrukcie stroja bez predchádzajúceho písomného povolenia vydaného firmou Madal Bal a.s. alebo autorizovaným servisom známy Extol.
 - c) výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo iné učely, než na ktoré bol určený
 - d) bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginálnou súčasťou.
 - e) k poškodeniu výrobku alebo nadmernému opotrebovaniu došlo viny nedostatočnej údržby.
 - f) výrobok havaroval, bol poškodený vyššou mocou či nedbalosťou užívateľa.
 - g) škody vzniknuté pôsobením vonkajších mechanických, tepelných či chemických vplyvov.
 - h) závady boli spôsobené nevhodným skladovaním alebo manipuláciou s výrobkom
 - i) výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.
 - j) výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia.
 - k) bol prevedené fašovanie dokladu o zakúpení alebo reklamačnej správy.
- 11) Zodpovednosť za poruchy sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku alebo na použitie výrobku na iné účely než na tie, na ktoré je určený.
- 12) Zodpovednosť za poruchy sa nevzťahuje na opotrebovanie výrobku, ktoré je pridelené z dôvodu jeho bežného používania, napr. obrúsenie brúsnych kotúčov, nižšia kapacita akumulátora po dlhodobom používaní atď.
- 13) Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa k zakúpeniu veci viažu podľa zvláštnych právnych predpisov.
- 14) Nie je možné uplatňovať nárok na bezplatnú opravu poruchy, na ktorú už bola predávajúcim poskytnutá závada. Pokiaľ spotrebiteľ výrobok svojpomocne opraví, potom výrobca ani predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenie výrobku alebo zdravotné problémy z dôvodu neodbornej opravy alebo použitia neoriginálnych náhradných dielov.

EÚ Vyhlásenie o zhode

Výrobca Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

vyhlasuje,
že následne označené zariadenie na základe svojej koncepcie a konštrukcie, rovnako ako na trh uvedené vyhotovenie, zodpovedajú príslušnému bezpečnostnému požiadavkám Európskej únie. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Extol® Industrial 8790101, 8790100, 8790200
Vŕtacie kladivá 1 350 W; 1 100 W; 1 020 W

sú v zhode s nasledujúcimi harmonizovanými normami vrátane ich pozmeňujúcich príloh, ak existujú:

EN 60745-1:2009, EN 60745-2-1:2010, EN 60745-2-6:2010;
EN 55014-1:2006 do 28. 4. 2020 od tohto dátumu EN 55014-1:2017;
EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

a harmonizačnými predpismi:

2006/42 ES
2011/65 EU
2014/30 EU
2000/14 ES

Kompletizáciu technickej dokumentácie 2006/42 ES a 2000/14 ES vykonal Martin Šenkýr so sídlom na adrese výrobca. Technická dokumentácia (2006/42 ES a 2000/14 ES) je dostupná na adresu výrobca.

Nameranú hladinu akustického výkonu zariadenia reprezentujúceho daný typ a garantovanú hladinu akustického výkonu zariadenia pozrite v kapitole Technické údaje.

Miesto a dátum vydania EÚ vyhlásenia o zhode: Zlín, 13. 3. 2018
Osobu oprávnenú na vypracovanie EÚ vyhlásenia o zhode v mene výrobca
(podpis, meno, funkcia):

Martin Šenkýr
člen predstavenstva spoločnosti výrobcu

Bevezető

Tisztelt Vevő!

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta az Extol® márka termékét!

A terméket az ide vonatkozó európai előírásoknak megfelelően megbízhatósági, biztonsági és minőségi vizsgálatoknak vetettük alá.

Kérdezéivel forduljon a vevőszolgálatunkhoz és a tanácsadó központunkhoz:

www.extol.hu Fax: (1) 297-1270 Tel: (1) 297-1277

Gyártó: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 760 01 Zlin Cseh Köztársaság

Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1173 Budapest, Régivárm köz 2. (Magyarország)

Kiadás dátuma: 2018. 3. 13.

I. A készülék jellemzői és rendeltetése

AZ EXTOL® INDUSTRIAL 8790101, 8790100, 8790200 FÚRÓKALAPÁCSOKAT

A KÖVETKEZŐ MUNKÁKHOZ LEHET HASZNÁLNI:

a) vésés betonba, téglába, köbe, aszfaltba

(pl. hornyok vagy alakos nyílások kímunkálásához). Megfelelő szerszámok használatával a véső alkalmas csempék és járólapok leszedéséhez, vakolat, ragaszott rétegek leveréséhez, felületek tisztításához stb.).

b) magfuráshoz (megfelelő koronafúró szerszámok használatával),

c) ütvefuráshoz betonba, köbe, falba stb.



- ✓ SDS max szerszám befogás (az Extol® Industrial 8790200 fúrókalapácsnál a szerszám befogás: SDS plus)
- ✓ Ütvefurás és vésés
- ✓ Fordulatszám/ítés fokozatok: 1-től 6-ig
- ✓ Konstans fordulatszám terhelés esetén
- ✓ Beállítható vésőhelyzet, 12 pozíció vésés közben ebben a helyzetben tartja a szerszámot
- ✓ Rezgéscsillapító rendszer (AVC) a fő fogantyúban (rugózott fő fogantyú)
- ✓ Kis rezgésterhelés és zaj, nagy ütési energia
- ✓ SOFT START (lágyindítás) - biztonságosabb munka és kisebb indítóáram

- ✓ AUTO STOP (automatikus kikapcsolás) a szénkefek elköpása esetén
- ✓ Ergonomikus és soft grip (gumival bevont) fogantyú a kényelmesebb munkavégzéshez
- ✓ Biztonsági kuplung (SAFETY CLUTCH) megvédi a kezelőt a fúró leblokkolása esetén keletkező reakcióiról
- ✓ Szénkefek kopását kijelző LED dióda
- ✓ Hálózati feszültség kijelző LED
- ✓ Kényelmesen használható működtető kapcsoló
- ✓ 360°-ban körbeforgatható első fogantyú

II. Műszaki adatok

Rendelési szám	8790101	8790100	8790200
Teljesítmény/felvétel	1350 W	1100 W	1020 W
Ütési energia	2-14 J	1-9 J	1-7 J
Max. fúró Ø	48 mm	32 mm	30 mm
Max. koronafúró Ø, falba	120 mm	90 mm	90 mm
Optimális fúróátmérő Ø, betonba	22-40 mm	16-28 mm	12-22 mm
Ütések száma (1/perc)	1900-3000	2000-4200	1950-4100
Üresjáratú fordulatszám (1/perc)	250-500	300-720	300-720
Szerszám befogás	SDS max	SDS max	SDS plus
Tápfeszültség / frekvencia	220-240V~50 Hz	220-240V~50 Hz	220-240V~50 Hz
Akusztikus nyomás Lp(A); pontatlanság K±3 dB(A)			
• ütvefurás	94,00 dB(A)	89,36 dB(A)	86,36 dB(A)
• vésés	96,44 dB(A)	96,34 dB(A)	93,18 dB(A)
Akusztikus teljesítmény Lw(A); pontatlanság K±3 dB(A)			
• ütvefurás	94,00 dB(A)	89,36 dB(A)	86,36 dB(A)
• vésés	96,44 dB(A)	96,34 dB(A)	93,18 dB(A)
Garantált akusztikus zajteljesítmény	105	105	104
Rezgéssértek $a_{h,HD}$; pontatlanság K±1,5 m/s ²			
• a fő fogantyún	12,61	11,15	10,34
• az első fogantyún (három tengely eredője)	6,844	8,097	7,546
Rezgéssértek $a_{h,CHeq}$; pontatlanság K±1,5 m/s ²			
(három tengely eredője)	14,80	13,06	12,57
8,495	7,173	7,157	
Tömeg (kábel nélkül)	7,4 kg	6,0 kg	5,7 kg
Védeottség	IP 20	IP 20	IP 20
Védelmi osztály - kettős szigetelés	igen	igen	igen

1. táblázat

- A feltüntetett eredő rezgéssértek és a deklárt zajszint szabvány szerinti módszerekkel lett megmérve, és felhasználható az adott elektromos kéziszerszám más kéziszerszámokkal való összehasonlításához. A feltüntetett rezgéssérteket és a deklárált zajszintet fel lehet használni a géppel való munkavégzés okozta terhelések előzetes meghatározásához.

⚠ FIGYELEM!

- A készülék által okozott rezgés- és zajterhelés mértéke a szerszám tényleges használata során eltérhet a deklárt értékektől, és függ a készülék használáti módjától, az alkalmazott betétszerszámtól és különösen a megmunkált munkadarab anyagtól.

- A felhasználó személy védelme érdekében esetleg biztonsági méréseket kell végreghajtani a tényleges terhelések meghatározásához az adott feltételek között, és figyelembe kell venni azokat az időket is, amikor a készülék ki van kapcsolva, vagy amikor be van kapcsolva, de nincs használva.

- Az akusztikus nyomás és teljesítmény mértéke meghaladja a 85 dB(A) értéket, ezért a fúrókalapács használata közben használjon fülvédőt.